



Забайкальский край
ГУ «Забайкалпожспас»
Отряд пожарной охраны
Улетовского и Хилокского районов
ПЧ с. Бада

«Южный городок», Бада, 673250
тел: (30237) 32-2-69, сот: 89145004706
e-mail: hilok_oro@mail.ru
«03» сентября 2021 года

Главе администрации
с/п «Закультинское»
Н.В Гниденко
Копии:
Начальнику Хилокского
пожарно-спасательного гарнизона
Д.В. Непомнящему

отдел организации пожаротушения
противопожарной службы
ГУ «Забайкалпожспас»

Предложение

по ремонту систем наружного противопожарного водоснабжения.

Главе администрации с/п «Закультинское»

(Должность получателя)

Уважаемая Наталья Викторовна!

(Ф.И.О.)

«03» сентября 2021 года, работниками противопожарной службы с.Бада

(Ф.И.О. должность)

совместно с Главой администрации Гниденко Н.В.

(Ф.И.О. должность)

проводилась проверка систем наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах:

с. Закульта, с. Шиля, с. Ушоты, с.Мухор-Шибирка

(нас. пункт или сельское поселение)

В ходе проверки выявлено ряд недостатков, а именно:

с.Закульта

1. Водокачка по ул. Школьная 14 а -Расстояние от покрытия до заливной трубы (3,5 м) не соответствует стандартам для забора воды пожарной машины. Заливная труба не оборудована съёмным патрубком (диаметр не менее 50 мм, изготовлен из металла или резины). Водокачка не оборудована сливной системой, что может привести к замерзанию горловины в зимнее время.

(Вид водосточника, адрес, выявленные недостатки)

2. Водокачка по ул. Кооперативная 24- Расстояние от покрытия до заливной трубы не соответствует стандартам для забора воды пожарной машины. Заливная труба не оборудована съёмным патрубком (диаметр не менее 50

мм, изготовлен из металла или резины). Водокачка не оборудована сливной системой, что может привести к замерзанию горловины в зимнее время.

(Вид водоисточника, адрес, выявленные недостатки)

3. с. Ушоты отсутствует водоисточник (емкость, скважина), поэтому произвести заправку пожарной машины возможно только летом с реки Хилок. В зимнее время года забор воды пожарной машиной можно произвести только в с. Хохотуй, с. Закульта.

(Вид водоисточника, адрес, выявленные недостатки)

4. с. Шиля ул. Мунгонова 25 - водокачка соответствует стандартам для забора воды пожарной машиной. Наружного освещения нет.

(Вид водоисточника, адрес, выявленные недостатки)

5. с. Мухор-Шибирь отсутствует водоисточник (емкость, скважина), поэтому произвести заправку пожарной машины возможно только летом с реки Хилок. В зимнее время года забор воды пожарной машиной можно произвести только в с. Закульта.

(Вид водоисточника, адрес, выявленные недостатки)

На основании изложенного предлагаем, в срок до 1 октября 2021 года устранить выявленные недостатки, а именно по водокачкам с.Закульта ул.Школьная 14-а; ул.Кооперативная 22-а. с. Шиля ул. Мунгонова 25

Начальник ПЧ по охране с. Бада

(должность)



(подпись)

И.В.Копылов