

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО УК «ИВА»

/В.А. Иванкин

С.Акша

(населенный пункт)

"19" *мар* 2015 г

(дата)

ООО УК «ИВА»

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)
по результатам проведения технического обследования систем водоснабжения

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: _____.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: ООО УК «ИВА».

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект водоснабжения	Место нахождения
1	Водонапорная башня	с.Акша ул. Ленина 1
2	Водонапорная башня	с.Акша ул. Ононская 52
3	Водонапорная башня	с.Акша ул. Ефремова 12
4	насосная станция	с.Акша ул. Ленина 1
5	насосная станция	с.Акша ул. Ононская 52

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, или иных показателей объектов водоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов водоснабжения:

Централизованное водоснабжение, глубина скважин 80 м., высота башен 20 м., объем накопительных емкостей 27.м.куб., стены кирпичные, кровля мягкая ,

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения:

- Ононская : потребители 16 юридических и 79 физических лиц, объем потребления 21 038 м.куб.;
- ЦРБ : потребители 1 юридическое и 10 физических лиц, объем потребления 3678 м.куб
- Ефремова: потребители 2 юридических и 111 физических лиц, объем потребления 14 707 м.куб

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

Водонапорная башня и насосная станция с.Акша ул. Ленина 1

-дверные полотна и оконные рамы ветхие; мягкая кровля имеет множественные трещины, сколы, разрушение отдельных участков; периметральное ограждение отсутствует;; разрушение локальных участков кирпичной кладки зданий башни и насосной станции; отсутствуют бетонные дорожки .Приемная труба насоса имеет очаги коррозии, погружной насос с электрооборудованием требует замены.

Водонапорная башня и насосная станция с.Акша ул. Ононская 52

-дверные полотна и оконные рамы ветхие; мягкая кровля имеет множественные трещины, сколы, разрушение отдельных участков; периметральное ограждение отсутствует;; разрушение локальных участков кирпичной кладки зданий башни и насосной станции; отсутствуют бетонные дорожки . Приемная труба насоса имеет очаги коррозии, погружной насос с электрооборудованием требует замены.

Водонапорная башня с.Акша ул. Ефремова 12

-дверные полотна и оконные рамы ветхие; мягкая кровля имеет множественные трещины, сколы, разрушение отдельных участков; периметральное ограждение отсутствует;; разрушение локальных участков кирпичной кладки зданий башни; отсутствуют бетонные дорожки; отсутствует площадка для демонтажа погружного насоса. Приемная труба насоса имеет очаги коррозии, погружной насос с электрооборудованием требует замены.

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N ____ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы водоснабжения:

Техническое состояние объекта позволяет дальнейшую эксплуатацию

4) оценка технического состояния объектов системы водоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта водоснабжения:

N п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Водонапорная башня с.Акша ул. Ленина 1	1979	исправна	65
2	Водонапорная башня с.Акша ул. Ононская 52	1969	исправна	80
3	Водонапорная башня с.Акша ул. Ефремова 12	1972	исправна	60

4	насосная станция с.Акша ул. Ленина 1	1979	исправна	100
5	насосная станция с.Акша ул. Ононская 52	1969	исправна	100

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Дальнейшая эксплуатация объектов возможна при проведении капитального ремонта зданий и замене оборудования всех объектов централизованных систем холодного водоснабжения