

АКТ
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дата осмотра "05" 03 .2025 г.

Время осмотра 10 ч 00 мин.

Место осмотра территория с. Березово.

1. Объект осмотра (транспортное средство)

Тип АВТОБУС для перевозки детей

Марка, модель ПАЗ – 32053-70

Категория (А, В, С, D, прицеп) D Гос. регистрационный N K077YB 75 RUS

Идентификационный номер (VIN): X1M3205CXC0004585

Цвет кузова Желтый

Год изготовления 2012

2. При осмотре транспортного средства установлено:

Транспортное средство находится в неисправном состоянии. Двигатель транспортного средства разукomплектован. Отсутствуют следующие комплектующие; прерыватель-распределителя зажигания, высоковольтные провода (бронепровода), корпус фильтра воздушного, проводка двигателя повреждена, панель приборов, ступицы передних и задних колес, колонка рулевого управления, карбюратор, коробка передач, карданный вал, отсутствуют, освещение салона частично демонтировано, система открывания боковой двери вскрыта, проводка приводящая в движение дверь оторвана, обшивка салона и сидений имеет порезы, разрывы, потертости. Открытие водительской двери затруднено так как имеет не большую деформацию салона, так же имеются вмятины (деформации) по салону. Световые приборы демонтированы (фары, подфарники).

При осмотре присутствовали:

1. Руководитель МКУ «Центр МТО»
администрации муниципального района
«Нерчинский район»

Корниенко Максим Сергеевич

2. Начальник ХЭК МКУ «Центр МТО»
администрации муниципального района
«Нерчинский район»

Заика Владимир Владимирович

3. Главный специалист комитета
экономики и имущественных отношений
администрации муниципального района
«Нерчинский район»

Чекашкин Иван Степанович

